

Innenrenovation der Ref. Kirche von 1721 auf Basis der Umbauarbeiten von Curiel&Moser von 1909 sowie des Eingriffs von 1956 im Zusammenhang mit der Entfernung der Orgel. Neugestaltung Chorraum mit Mobiliar. Renovation Brusttäfer, Sitzbänke und Beleuchtung, Restaurierung der Schablonenmalereien an Wänden und Decke.

Architektur: Paul Knill, Architekt BSA, Herisau



